

# Comune di Malagnino

Provincia di Cremona

## PGT

### Piano di Governo del Territorio

ai sensi della  
L.R. 11.03.2005 n°12  
e successive modifiche ed integrazioni

adottato il  
approvato il

con del C.C. n°  
con del C.C. n°

## QUADRO CONOSCITIVO

elaborato QC.1.1.6.5

### ANALISI DEGLI INSEDIAMENTI

**Indagini urbanistiche nuclei di antica  
formazione: schedatura cascate storiche  
provv.**

Fascicolo

PROGETTISTA:

**MARCO TURATI architetto**

VIA GRADO N°11 - 26100 CREMONA

TEL/FAX 0372 28417

architetto@marcoturati.it

SINDACO:

sig. Eugenio Zini

ASSESSORE AL TERRITORIO:

sig. Donato Losito

**DAVIDE GEREVINI dott. amb.**

Valutazione Ambientale Strategica

**GIOVANNI BASSI dott. geol.**

Componente Geologica

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

arch. Gianfranco Lini



## VILLA RIPARI

MALAGNINO

Via Stazione – Loc. Villa Ripari

CASCINA N°

**01**

Numero residenti 6

Numero alloggi occupati 4

Numero alloggi vuoti 2

Numero alloggi 6



### DESTINAZIONI D'USO E ALTEZZE



## 01 - CASCINA VILLA RIPARI





**CASCINE STORICHE MALAGNINO**  
CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE:

**FABBRICATO: n° 01 – 02**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:		
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input checked="" type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>	
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input checked="" type="checkbox"/>	agricolo <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input checked="" type="checkbox"/>	
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>	
n° alloggi:	__2__	di cui vuoti:	__0__	n° approssimativo abitanti:	__6__
Presenza di giardini/orti/verde:	<input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico	* <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input checked="" type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici)	<input type="checkbox"/>



passo carraio



trasparenze A  
(portici e androni)



trasparenze B  
(loggiati)



trasparenze AB  
(portici con loggiati soprastanti)

**FABBRICATO: n° 02 – 02**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:		
Stato di conservazione:	degradato <input checked="" type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>	
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>	
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>	
n° alloggi:	__4__	di cui vuoti:	__2__	n° approssimativo abitanti:	__0__
Presenza di giardini/orti/verde:	<input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico	* <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input checked="" type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici)	<input type="checkbox"/>



passo carraio



trasparenze A  
(portici e androni)



trasparenze B  
(loggiati)



trasparenze AB  
(portici con loggiati soprastanti)

**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



immagine 1



immagine 2



immagine 3



immagine 4



immagine 5



immagine 6

**CA' DE' ALEMANNI**

MALAGNINO

Via Ca' De' Alemanni

CASCINA N°

**02**

Numero residenti 10

Numero alloggi occupati 4

Numero alloggi vuoti 2

Numero alloggi 6

**DESTINAZIONI D'USO E ALTEZZE**




## 02 - CASCINA CA' DE' ALEMANNI



**CASCINE STORICHE MALAGNINO**  
CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE:


**FABBRICATO: n° 01 – 02**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input checked="" type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input checked="" type="checkbox"/>	agricolo <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input checked="" type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: <u>6</u> di cui vuoti: <u>2</u> n° approssimativo abitanti: <u>10</u>				
Presenza di giardini/orti/verde:	<input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input checked="" type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)

**FABBRICATO: n° 02 – 02**

Fabbricato/i:	antico <input type="checkbox"/>	recente <input checked="" type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input checked="" type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input checked="" type="checkbox"/>
Note: stalle				
n° alloggi: <u>0</u> di cui vuoti: <u>0</u> n° approssimativo abitanti: <u>0</u>				
Presenza di giardini/orti/verde:	<input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)



**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



immagine 1



immagine 2



immagine 3



immagine 4

## CA' DE' MAROZZI

MALAGNINO  
Loc. Ca' De' Marozzi

CASCINA N°

**03**

Numero residenti 6

Numero alloggi occupati 2

Numero alloggi vuoti 5


Numero alloggi 7



### DESTINAZIONI D'USO E ALTEZZE




### 03 - CASCINA CA' DE' MAROZZI



**CASCINE STORICHE MALAGNINO**  
CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE:


**FABBRICATO: n° 01 – 03**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input checked="" type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input checked="" type="checkbox"/>	agricolo <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: <u>3</u>	di cui vuoti: <u>1</u>	n° approssimativo abitanti: <u>6</u>		
Presenza di giardini/orti/verde: <input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i <input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico *	<input checked="" type="checkbox"/>	
Presenza di porticati o trasparenze: <input checked="" type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)	Facciate arricchite (decori e cornici)	<input type="checkbox"/>	

 passo carraio ☒ trasparenze A (portici e androni) ☒ trasparenze B (loggiati) ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)


**FABBRICATO: n° 02 – 03**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input checked="" type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
Note: abbandonato				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: <u>4</u>	di cui vuoti: <u>4</u>	n° approssimativo abitanti: <u>0</u>		
Presenza di giardini/orti/verde: <input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i <input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico *	<input type="checkbox"/>	
Presenza di porticati o trasparenze: <input checked="" type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)	Facciate arricchite (decori e cornici)	<input type="checkbox"/>	

 passo carraio ☒ trasparenze A (portici e androni) ☒ trasparenze B (loggiati) ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)

**FABBRICATO: n° 03 – 03**

Fabbricato/i:	antico <input type="checkbox"/>	recente <input checked="" type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input checked="" type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
Note: stalla abbandonata				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: <u>0</u>	di cui vuoti: <u>0</u>	n° approssimativo abitanti: <u>0</u>		
Presenza di giardini/orti/verde: <input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i <input type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico *	<input type="checkbox"/>	
Presenza di porticati o trasparenze: <input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)	Facciate arricchite (decori e cornici)	<input type="checkbox"/>	

 passo carraio ☒ trasparenze A (portici e androni) ☒ trasparenze B (loggiati) ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)



**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



Immagine 1



immagine 2



immagine 3



immagine 4



immagine 5



immagine 6



## MALONGOLA

MALAGNINO  
Località Malongola

CASCINA N°

**04**

Numero residenti	0
Numero alloggi occupati	0
Numero alloggi vuoti	10
Numero alloggi	10



### DESTINAZIONI D'USO E ALTEZZE




## 04 - CASCINA MALONGOLA



**CASCINE STORICHE MALAGNINO**  
CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE:


**FABBRICATO: n° 01 – 04**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input checked="" type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input checked="" type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input checked="" type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: <u>10</u>	di cui vuoti: <u>10</u>	n° approssimativo abitanti: <u>0</u>		
Presenza di giardini/orti/verde: <input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i <input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico *	<input checked="" type="checkbox"/>	
Presenza di porticati o trasparenze: <input checked="" type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)	Facciate arricchite (decori e cornici)	<input type="checkbox"/>	

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)


**FABBRICATO: n° 02 – 04**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input checked="" type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: <u>0</u>	di cui vuoti: <u>0</u>	n° approssimativo abitanti: <u>0</u>		
Presenza di giardini/orti/verde: <input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i <input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico *	<input type="checkbox"/>	
Presenza di porticati o trasparenze: <input checked="" type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)	Facciate arricchite (decori e cornici)	<input type="checkbox"/>	

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)

**FABBRICATO: n° 03 – 04**

Fabbricato/i:	antico <input type="checkbox"/>	recente <input checked="" type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input checked="" type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: <u>0</u>	di cui vuoti: <u>      </u>	n° approssimativo abitanti: <u>      </u>		
Presenza di giardini/orti/verde: <input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i <input type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico *	<input type="checkbox"/>	
Presenza di porticati o trasparenze: <input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)	Facciate arricchite (decori e cornici)	<input type="checkbox"/>	

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)

**FABBRICATO: n° 04 – 04**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input checked="" type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input type="checkbox"/>	altro: chiesa <input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: _____ di cui vuoti: _____ n° approssimativo abitanti: _____				
Presenza di giardini/orti/verde:	<input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input checked="" type="checkbox"/>



passo carraio

 trasparenze A  
(portici e androni) trasparenze B  
(loggiati) trasparenze AB  
(portici con loggiati soprastanti)



**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



immagine 1



immagine 2



immagine 3



immagine 4



immagine 5



immagine 6





immagine 7



immagine 8



immagine 9



immagine 10



immagine 11



immagine 12



immagine 13



immagine 14



immagine 15



immagine 16



immagine 17



immagine 18



# CASCINA CERVELLARA

MALAGNINO  
Via San Giacomo al Campo

CASCINA N° **05**

Numero residenti 0


Numero alloggi occupati 0

Numero alloggi vuoti 4

Numero alloggi 4



## DESTINAZIONI D'USO E ALTEZZE



## 05 - CASCINA CERVELLARA



**CASCINE STORICHE MALAGNINO**  
CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE:

**COMPLESSO RURALE:**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input checked="" type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
Note: parzialmente crollata e abbandonata				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: <u>  4  </u> di cui vuoti: <u>  4  </u> n° approssimativo abitanti: <u>  0  </u>				
Presenza di giardini/orti/verde:	<input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input checked="" type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>



passo carraio



trasparenze A  
(portici e androni)



trasparenze B  
(loggiati)



trasparenze AB  
(portici con loggiati soprastanti)



**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



immagine 1



immagine 2



immagine 3



immagine 4

**CASCINA VIGOLETTO**

MALAGNINO

Località Vigolo

CASCINA N°


**06**

Numero residenti 6


Numero alloggi occupati 2

Numero alloggi vuoti 4

Numero alloggi 6

**DESTINAZIONI D'USO E ALTEZZE**


## 06 - CASCINA VIGOLETTO



**CASCINE STORICHE MALAGNINO**  
CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE:


**FABBRICATO: n° 01 – 03**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input checked="" type="checkbox"/>	Conservati <input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input checked="" type="checkbox"/>	agricolo <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi:	__4__ di cui vuoti: __2__		n° approssimativo abitanti: __6__	
Presenza di giardini/orti/verde:	<input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input checked="" type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio ☒ trasparenze A (portici e androni) ☒ trasparenze B (loggiati) ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)


**FABBRICATO: n° 02 – 03**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input checked="" type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi:	__2__ di cui vuoti: __2__		n° approssimativo abitanti: __0__	
Presenza di giardini/orti/verde:	<input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input checked="" type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio ☒ trasparenze A (portici e androni) ☒ trasparenze B (loggiati) ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)

**FABBRICATO: n° 03 – 03**

Fabbricato/i:	antico <input type="checkbox"/>	recente <input checked="" type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input checked="" type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi:	__0__ di cui vuoti: __0__		n° approssimativo abitanti: __0__	
Presenza di giardini/orti/verde:	<input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input checked="" type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio ☒ trasparenze A (portici e androni) ☒ trasparenze B (loggiati) ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)



**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



immagine 1



immagine 2



Immagine 3



immagine 4



Immagine 5



Immagine 6

## CASCINA VIGOLO

MALAGNINO  
Località Vigolo

CASCINA N°

**07**

Numero residenti 10

Numero alloggi occupati 3

Numero alloggi vuoti 3

Numero alloggi 6




### DESTINAZIONI D'USO E ALTEZZE





## 07 - CASCINA VIGOLO






**CASCINE STORICHE MALAGNINO**  
CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE:


**FABBRICATO: n° 01 – 04**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input checked="" type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input checked="" type="checkbox"/>	agricolo <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi:	___6___ di cui vuoti: ___3___		n° approssimativo abitanti: ___10___	
Presenza di giardini/orti/verde:	<input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input checked="" type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)


**FABBRICATO: n° 02 – 04**

Fabbricato/i:	antico <input type="checkbox"/>	recente <input checked="" type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input checked="" type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
Note: stalle e trincee				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi:	___0___ di cui vuoti: ___0___		n° approssimativo abitanti: ___0___	
Presenza di giardini/orti/verde:	<input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)

**FABBRICATO: n° 03 – 04**

Fabbricato/i:	antico <input type="checkbox"/>	recente <input checked="" type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input checked="" type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
Note: stalle e depositi mezzi agricoli				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi:	___0___ di cui vuoti: ___0___		n° approssimativo abitanti: ___0___	
Presenza di giardini/orti/verde:	<input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)

**FABBRICATO: n° 04 – 04**

Fabbricato/i:	antico <input type="checkbox"/>	recente <input checked="" type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input checked="" type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
Note: biogas				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: __0__ di cui vuoti: __0__ n° approssimativo abitanti: __0__				
Presenza di giardini/orti/verde:	<input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>



passo carraio

 trasparenze A  
(portici e androni) trasparenze B  
(loggiati) trasparenze AB  
(portici con loggiati soprastanti)

**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



immagine 1



immagine 2



immagine 3



immagine 4



immagine 5



immagine 6



## CASCINA RONCO

**BARBO'**

MALAGNINO  
Località Vigolo

CASCINA N°


**08**

Numero residenti 0


Numero alloggi occupati 0

Numero alloggi vuoti 8

Numero alloggi 8



### DESTINAZIONI D'USO E ALTEZZE




## 08 - CASCINA RONCO BARBO'



**CASCINE STORICHE MALAGNINO**  
CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE:


**FABBRICATO: n° 01 – 02**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input checked="" type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
Note:	abbandonato			Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi:	__8__ di cui vuoti: __8__ n° approssimativo abitanti: __0__			
Presenza di giardini/orti/verde:	<input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input checked="" type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input checked="" type="checkbox"/>
Note: in larga parte crollati				

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)

**FABBRICATO: n° 02 – 02**

Fabbricato/i:	antico <input type="checkbox"/>	recente <input checked="" type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input checked="" type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi:	__0__ di cui vuoti: __0__ n° approssimativo abitanti: __0__			
Presenza di giardini/orti/verde:	<input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)



**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



immagine 1



immagine 2



immagine 3



immagine 4



immagine 5



immagine 6

# CASCINA RONCO GRASSELLI

MALAGNINO  
Via Cascina Ronchetto

CASCINA N°

**09**

Numero residenti

Numero alloggi occupati 36

Numero alloggi vuoti 0

Numero alloggi 36



## DESTINAZIONI D'USO E ALTEZZE





## 09 - CASCINA RONCO GRASSELLI





## CASCINE STORICHE MALAGNINO

CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE:

### COMPLESSO RURALE:

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input checked="" type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input checked="" type="checkbox"/>	agricolo <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input checked="" type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: <u>36</u> di cui vuoti: <u>0</u> n° approssimativo abitanti: _____				
Presenza di giardini/orti/verde:	<input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input checked="" type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>



passo carraio



trasparenze A  
(portici e androni)



trasparenze B  
(loggiati)



trasparenze AB  
(portici con loggiati soprastanti)

**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



immagine 1



immagine 2



immagine 3



immagine 4



immagine 5



immagine 6

**CASCINA RONCHETTO**

MALAGNINO

Via Cascina Ronchetto

CASCINA N°


**10**

Numero residenti 2

Numero alloggi occupati 1


Numero alloggi vuoti 3

Numero alloggi 4

**DESTINAZIONI D'USO E ALTEZZE**



## 10 - CASCINA RONCHETTO



**CASCINE STORICHE MALAGNINO**  
CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE:

**COMPLESSO RURALE:**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input checked="" type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: <u>  4  </u>	di cui vuoti: <u>  3  </u>	n° approssimativo abitanti: <u>  2  </u>		
Presenza di giardini/orti/verde: <input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i <input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>		
Presenza di porticati o trasparenze: <input checked="" type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)	Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>		



passo carraio



trasparenze A  
(portici e androni)



trasparenze B  
(loggiati)



trasparenze AB  
(portici con loggiati soprastanti)

**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



immagine 1



immagine 2



immagine 3



immagine 4



immagine 5



immagine 6



**CASCINA CASELLA****VECCHIA**MALAGNINO  
Località Casella

CASCINA N°


**11**

Numero residenti 6

Numero alloggi occupati 2

Numero alloggi vuoti 0

Numero alloggi 2

**DESTINAZIONI D'USO E ALTEZZE**


## 11 - CASCINA CASELLA VECCHIA



**CASCINE STORICHE MALAGNINO**  
CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE:

**COMPLESSO RURALE:**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input checked="" type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input checked="" type="checkbox"/>	agricolo <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input checked="" type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi:	_2_ di cui vuoti: _0_		n° approssimativo abitanti: _6_	
Presenza di giardini/orti/verde:	<input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input checked="" type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio ☒ trasparenze A (portici e androni) ☒ trasparenze B (loggiati) ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)



**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



immagine 1



immagine 2



immagine 3



immagine 4

**CASCINA CASELLA****NUOVA**

MALAGNINO

Località Casella

CASCINA N°


**12**

Numero residenti 9

Numero alloggi occupati 3

Numero alloggi vuoti 0

Numero alloggi 3

**DESTINAZIONI D'USO E ALTEZZE**

## 12 - CASCINA CASELLA NUOVA






**CASCINE STORICHE MALAGNINO**  
CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE:

**COMPLESSO RURALE:**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input checked="" type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input checked="" type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: <u>  3  </u> di cui vuoti: <u>  0  </u> n° approssimativo abitanti: <u>  9  </u>				
Presenza di giardini/orti/verde:	<input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio ☒ trasparenze A (portici e androni) ☒ trasparenze B (loggiati) ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)

**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



immagine 1



immagine 2



immagine 3



immagine 4

**CASCINA MALAGNINA**MALAGNINO  
Località Vigolo

CASCINA N°

**13**

Numero residenti

Numero alloggi occupati

Numero alloggi vuoti

Numero alloggi

**DESTINAZIONI D'USO E ALTEZZE**




## 13 - CASCINA MALAGNINA



**CASCINE STORICHE MALAGNINO**  
CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE:


**FABBRICATO: n° 01 – 03**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input checked="" type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
			Totalmente alterati <input type="checkbox"/>	
n° alloggi: <u>  1  </u>	di cui vuoti: <u>      </u>	n° approssimativo abitanti: <u>      </u>		
Presenza di giardini/orti/verde: <input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i <input type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza di porticati o trasparenze: <input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)	Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)


**FABBRICATO: n° 02 – 03**

Fabbricato/i:	antico <input type="checkbox"/>	recente <input checked="" type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input checked="" type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
			Totalmente alterati <input type="checkbox"/>	
n° alloggi: <u>  0  </u>	di cui vuoti: <u>  0  </u>	n° approssimativo abitanti: <u>  0  </u>		
Presenza di giardini/orti/verde: <input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i <input type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza di porticati o trasparenze: <input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)	Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)

**FABBRICATO: n° 03 – 03**

Fabbricato/i:	antico <input type="checkbox"/>	recente <input checked="" type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input checked="" type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
			Totalmente alterati <input type="checkbox"/>	
n° alloggi: <u>  0  </u>	di cui vuoti: <u>  0  </u>	n° approssimativo abitanti: <u>  0  </u>		
Presenza di giardini/orti/verde: <input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i <input type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza di porticati o trasparenze: <input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)	Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)

**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



immagine 1



immagine 2



immagine 3



immagine 4



immagine 5



immagine 6



**CASCINA VISNADELLO**

MALAGNINO

Località Visnadello

CASCINA N°


**14**

Numero residenti 10


Numero alloggi occupati 3

Numero alloggi vuoti 0

Numero alloggi 3

**DESTINAZIONI D'USO E ALTEZZE**


## 14 - CASCINA VISNADELLO



**CASCINE STORICHE MALAGNINO**  
CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE:


**FABBRICATO: n° 01 – 02**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input checked="" type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input checked="" type="checkbox"/>	agricolo <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input checked="" type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: <u>3</u> di cui vuoti: <u>0</u> n° approssimativo abitanti: <u>10</u>				
Presenza di giardini/orti/verde:	<input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)

**FABBRICATO: n° 02 – 02**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input checked="" type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
Note: abbandonato e parzialmente crollato				
n° alloggi: <u>0</u> di cui vuoti: <u>0</u> n° approssimativo abitanti: <u>0</u>				
Presenza di giardini/orti/verde:	<input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input checked="" type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)



**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



immagine 1



immagine 2



immagine 3



immagine 4

**CASCINA FORNACE**

MALAGNINO

Località Visnadello

CASCINA N°


**15**

Numero residenti 8


Numero alloggi occupati 2

Numero alloggi vuoti 0

Numero alloggi 2

**DESTINAZIONI D'USO E ALTEZZE**

## 15 - CASCINA FORNACE






**CASCINE STORICHE MALAGNINO**  
CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE:


**FABBRICATO: n° 01 – 03**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input checked="" type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input checked="" type="checkbox"/>	agricolo <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
			Totalmente alterati <input checked="" type="checkbox"/>	
n° alloggi: <u>  1  </u>	di cui vuoti: <u>  0  </u>	n° approssimativo abitanti: <u>  4  </u>		
Presenza di giardini/orti/verde: <input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i <input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico *	<input type="checkbox"/>	
Presenza di porticati o trasparenze: <input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)	Facciate arricchite (decori e cornici)	<input type="checkbox"/>	

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)


**FABBRICATO: n° 02 – 03**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input checked="" type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input checked="" type="checkbox"/>	agricolo <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
			Totalmente alterati <input type="checkbox"/>	
n° alloggi: <u>  1  </u>	di cui vuoti: <u>  0  </u>	n° approssimativo abitanti: <u>  4  </u>		
Presenza di giardini/orti/verde: <input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i <input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico *	<input type="checkbox"/>	
Presenza di porticati o trasparenze: <input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)	Facciate arricchite (decori e cornici)	<input type="checkbox"/>	

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)

**FABBRICATO: n° 03 – 03**

Fabbricato/i:	antico <input type="checkbox"/>	recente <input checked="" type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input checked="" type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
			Totalmente alterati <input type="checkbox"/>	
n° alloggi: <u>  0  </u>	di cui vuoti: <u>  0  </u>	n° approssimativo abitanti: <u>  0  </u>		
Presenza di giardini/orti/verde: <input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i <input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico *	<input type="checkbox"/>	
Presenza di porticati o trasparenze: <input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)	Facciate arricchite (decori e cornici)	<input type="checkbox"/>	

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)

**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



immagine 1



immagine 2



Immagine 3




immagine 4

**CASCINA SBERLAIA**

MALAGNINO

Località Visnadello

CASCINA N°

**16**

Numero residenti 0

Numero alloggi occupati 0

Numero alloggi vuoti 0

Numero alloggi 0

**DESTINAZIONI D'USO E ALTEZZE**



## 16 - CASCINA SBERLAIA



**CASCINE STORICHE MALAGNINO**  
CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE:

**COMPLESSO RURALE:**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input checked="" type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
Note: abbandonata e crollata			Totalmente alterati <input type="checkbox"/>	
n° alloggi: __0__	di cui vuoti: __0__	n° approssimativo abitanti: __0__		
Presenza di giardini/orti/verde: <input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i <input type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>		
Presenza di porticati o trasparenze: <input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)	Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>		



passo carraio



trasparenze A  
(portici e androni)



trasparenze B  
(loggiati)



trasparenze AB  
(portici con loggiati soprastanti)

**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



immagine 1



immagine 2



Immagine 3






## 17 - CASCINA SETTE POZZI



**CASCINE STORICHE MALAGNINO**  
CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE


**FABBRICATO: n° 01 – 02**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input checked="" type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input checked="" type="checkbox"/>	agricolo <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input checked="" type="checkbox"/>
			Totalmente alterati <input type="checkbox"/>	
n° alloggi: <u>7</u>	di cui vuoti: <u>0</u>	n° approssimativo abitanti: <u>14</u>		
Presenza di giardini/orti/verde: <input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i <input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico *	<input type="checkbox"/>	
Presenza di porticati o trasparenze: <input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)	Facciate arricchite (decori e cornici)	<input type="checkbox"/>	

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)

**FABBRICATO: n° 02 – 02**

Fabbricato/i:	antico <input type="checkbox"/>	recente <input checked="" type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input checked="" type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
			Totalmente alterati <input type="checkbox"/>	
n° alloggi: <u>0</u>	di cui vuoti: <u>0</u>	n° approssimativo abitanti: <u>0</u>		
Presenza di giardini/orti/verde: <input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i <input type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico *	<input type="checkbox"/>	
Presenza di porticati o trasparenze: <input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)	Facciate arricchite (decori e cornici)	<input type="checkbox"/>	

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)



**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



immagine 1



immagine 2



immagine 3



immagine 4



immagine 5



immagine 6





immagine 7



immagine 8



immagine 9



immagine 10



immagine 11




immagine 12





immagine 13



immagine 14



immagine 15



immagine 16



Immagine 17



immagine 18



**CASCINA BONFIA**

MALAGNINO

Via Cascina Bonfia

CASCINA N°

**18**

Numero residenti 3


Numero alloggi occupati 1

Numero alloggi vuoti 2

Numero alloggi 3

**DESTINAZIONI D'USO E ALTEZZE**


## 18 - CASCINA BONFIA



**CASCINE STORICHE MALAGNINO**  
CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE:


**FABBRICATO: n° 01 – 02**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input checked="" type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input checked="" type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi:	__3__ di cui vuoti: __2__		n° approssimativo abitanti: __3__	
Presenza di giardini/orti/verde:	<input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input checked="" type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)

**FABBRICATO: n° 02 – 02**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input checked="" type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi:	__0__ di cui vuoti: __0__		n° approssimativo abitanti: __0__	
Presenza di giardini/orti/verde:	<input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input checked="" type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)



**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



immagine 1



immagine 2



immagine 3



immagine 4

**CASCINA S. LUCIA  
LAMA**  
MALAGNINO  
Via Cascina S. Lucia Lama

CASCINA N°

**19**

Numero residenti

Numero alloggi occupati

Numero alloggi vuoti

Numero alloggi



## DESTINAZIONI D'USO E ALTEZZE




## 19 - CASCINA S. LUCIA LAMA



**CASCINE STORICHE MALAGNINO**  
CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE:


**FABBRICATO: n° 01 – 02**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input checked="" type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: <u>1</u>	di cui vuoti: <u>      </u>	n° approssimativo abitanti: <u>      </u>		
Presenza di giardini/orti/verde:	<input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)


**FABBRICATO: n° 02 – 02**

Fabbricato/i:	antico <input type="checkbox"/>	recente <input checked="" type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: <u>      </u>	di cui vuoti: <u>      </u>	n° approssimativo abitanti: <u>      </u>		
Presenza di giardini/orti/verde:	<input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)

**FABBRICATO: n° 03 – 19**

Fabbricato/i:	antico <input type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: <u>      </u>	di cui vuoti: <u>      </u>	n° approssimativo abitanti: <u>      </u>		
Presenza di giardini/orti/verde:	<input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)



**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



immagine 1



immagine 2

**CASCINA**  
**CASALMALOMBRA**  
MALAGNINO  
Strada Provinciale 26

CASCINA N°

**20**

Numero residenti

Numero alloggi occupati

Numero alloggi vuoti

Numero alloggi



## DESTINAZIONI D'USO E ALTEZZE




## 20 - CASCINA CASALMALOMBRA



**CASCINE STORICHE MALAGNINO**  
CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO RURALE:


**FABBRICATO: n° 01 – 03**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input checked="" type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: _____ di cui vuoti: _____ n° approssimativo abitanti: _____				
Presenza di giardini/orti/verde:	<input checked="" type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)


**FABBRICATO: n° 02 – 03**

Fabbricato/i:	antico <input type="checkbox"/>	recente <input checked="" type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: __0__ di cui vuoti: __0__ n° approssimativo abitanti: __0__				
Presenza di giardini/orti/verde:	<input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)

**FABBRICATO: n° 03 – 03**

Fabbricato/i:	antico <input checked="" type="checkbox"/>	recente <input type="checkbox"/>	Caratteri tipologici del nucleo antico:	
Stato di conservazione:	degradato <input type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>	riqualificato <input type="checkbox"/>	Conservati <input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione/i funzionale/i:	resid. <input type="checkbox"/>	agricolo <input type="checkbox"/>	altro <input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente trasformati <input type="checkbox"/>
Note: chiesa				Totalmente alterati <input type="checkbox"/>
n° alloggi: _____ di cui vuoti: _____ n° approssimativo abitanti: _____				
Presenza di giardini/orti/verde:	<input type="checkbox"/>	Passo/i carraio/i	<input type="checkbox"/>	Fabbricati di particolare interesse architettonico * <input type="checkbox"/>
Presenza di porticati o trasparenze:	<input type="checkbox"/>	(vd. grafica sottostante)		Facciate arricchite (decori e cornici) <input type="checkbox"/>

 passo carraio 
 ☒ trasparenze A (portici e androni) 
 ☒ trasparenze B (loggiati) 
 ☒ trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)



**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA** (punti di ripresa indicati nella planimetria):



Immagine 1



immagine 2



immagine 3



immagine 4